



ВІДНОВЛЕННЯ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ ПІСЛЯ НАФТОВИХ РОЗЛИВІВ. ОЧИЩЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ



ПРИ ЗАБРУДНЕННІ УЗБЕРЕЖЖЯ З БОКУ МОРЯ ПРОВОДЯТЬ ТАКІ ЗАХОДИ:

1. Навпроти ділянки забрудненого берега у воду встановлюються бонові загородження.
2. На забруднені нафтою ділянки берега вручну або механічним способом наноситься необхідна кількість сорбенту. При неможливості під'їзду автотранспорту подачу сорбенту можна проводити під натиском через гнучкі шланги за допомогою цементовозів.
3. Після повного вбирання сорбенту, що визначається візуально, з допомогою гідромоніторів чи приливних хвиль виробляється змив сорбованої нафти на море.
4. Збирання нафти з води проводиться за допомогою шламових насосів, або вручну сачками. Процес очищення повторюється до видалення забруднення.





ECONAD

**ВІДНОВЛЕННЯ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ
ПІСЛЯ НАФТОВИХ РОЗЛИВІВ. ОЧИЩЕННЯ
ПРИБЕРЕЖНОЇ
СМУГИ**



ECONAD



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua

